




Žhaviče postup výmeny
na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



VECI, KTORÉ BUDEŠ POTREBOVAŤ:



- set vhodných nástrojov
- set nových žeraviacich sviečok
- momentový kľúč
- kľúč na žeraviace sviečky
- mazivo odolné voči vysokým teplotám
- univerzálny čistiaci sprej
- sprej WD-40


KÚPIŤ NÁSTROJE

Pozor!

- Žeraviace sviečky sú zahrievacie prvky používané ako pomôcka pri štartovaní dieselového motora
- Ich počet korešponduje s počtom valcov motora
- Všetky žeraviace sviečky majú rovnakú životnosť a musia sa vymeniť ako set
- Žeraviace sviečky sa nachádzajú v hlave valca
- Podľa dizajnu vozidla môžu byť inštalované v prednej časti, zadnej časti, navrchu motora


1

Pred začatím práce sa uistite, že motor vychladol




2

Otvorte kapotu a odstráňte kryt motora




3

Nájdite žeraviace sviečky



4

Pozrite sa na dizajn žeraviacich sviečok a ich elektrických kontaktov




Dôležité!

- Pred začatím práce skontrolujte, či do žeraviacich sviečok neprúdi žiadna elektrická energia
- Uistite sa, že zapalovanie je vypnuté
- V niektorých prípadoch je potrebné odpojiť negatívnu svorku autobatérie


5

Odstráňte spoločnú svorku pre dodávku energie, ak vaše auto takú má



6

Alebo odpojte konektory od všetkých žeraviacich sviečok




7 Vyčistite pracovnú oblasť



8 Na odskrutkovanie žeraviacich sviečok použite momentový kľúč s vhodným nástrčným nástavcom



9 Hodnotu krútiaceho momentu nastavte podľa odporúčania výrobcu auta. Táto hodnota bude uvedená na balení alebo v návode na opravu auta




Pozor!

- Aby sa žeraviaca sviečka nezlomila, neprekročte predpísanú hodnotu krútiaceho momentu


10

Pred odstránením žeraviacich sviečok znovu vyčistite pracovnú oblasť



11

Ak je prístup ku žeraviacim sviečkam náročný, použite magnetický nástroj s flexibilným hriadeľom



12

Ak je vopred nastavený krútiaci moment nedostatočný na odskrutkovanie žeraviacich sviečok, vyskúšajte nasledovné veci: Odstráňte súčiastky po zahriatí motora na prevádzkovú teplotu



Dôležité!

- Pracujte opatrne, aby ste sa nepopálili


13

Použite sprej WD-40




14

Ak sú žeraviace sviečky inštalované pod určitým uhlom, omotajte ich do látky a nechajte ich vystavené pôsobeniu tejto látky



15

Pre najlepší účinok zopakujte tento proces niekoľkokrát počas dňa




AUTODOC odporúča:

- Ak nefunguje ani jeden spôsob, vyhľadajte pomoc od odborníkov

16

Po odstránení žeraviacich sviečok sa uistite, že otvory pre ne neobsahujú sadze alebo inú špinu




Pozor!

- Nedotýkajte sa zahrievacej časti nových žeraviacich sviečok


17

Natrite časť tela od začiatku závitů po základňu mazivom odolným voči vysokej teplote. Zabráňte tým rozšíreniu korózie



18

Opatrne nainštalujte nové žeraviace sviečky a vyhnite sa dotknutiu stien ich otvorov



19

Súčiastky utiahnite krútiacim momentom, ktorý odporúča výrobca auta




20

Skontrolujte stav konektorov a podľa potreby ich vymeňte



21

Utiahnite upevnenia spoločnej svorky krútiacim momentom, ktorý odporúča výrobca auta



AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ŽHAVIČE: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.